



UA	Розріджувач універсальний	RU	Разбавитель универсальный	EN	Universal thinner
	зовні / всередині приміщень Призначений для розрідження до робочої в'язкості антикорозійних матеріалів на основі алкідно-стирольних смол, а також інших матеріалів на акрил-стирольній, нітроцелюлозній, пентафталевій, глифталевій, масляній основах, знежирення металевих поверхонь, а також очищення малярного інструменту та устаткування. Не використовувати для матеріалів на водній основі.	снаружи / внутри помещений Предназначен для разбавления до рабочей вязкости антикоррозийных материалов на основе алкидно-стирольных смол, а также других материалов на акрил-стирольной, нитро-целлюлозной, пентафталевой, глифталевой, масляной и других основах, обезжиривания металлических поверхностей, а также чистки малярного инструмента и оборудования. Не использовать для материалов на водной основе.		exterior / interior It is intended for diluting of anticorrosion products based on alkyd-styrene resins and other products based on acryl-styrene, nitro-celluloce, pentapta, glyptal and oily bases. It is used for degreasing of metal surfaces, cleaning of paint tools and equipment. It can't be used for waterborne products.	

СП / СГ / ВР	36 місяців	36 месяцев	36 months
фасування / фасовка / package	0,5 л	0,5 л	0,5 l

UA / Основні правила при роботі з розчинниками:

- Обов'язковим є застосування індивідуального захисту: окулярів, респіратора, рукавичок.
- У разі попадання розчинника на відкриту ділянку шкіри необхідно негайно промити місце великою кількістю води.
- Роботи проводити у провітрюваному приміщенні.
- Температура повітря повинна бути (23 ± 2) °C. Підвищена температура, нагрівальні елементи, які працюють, або відкритий вогонь є забороненими умовами.
- Після завершення робіт всі ємності необхідно щільно закрити і поставити у місце, яке добре провірюється, подалі від сонячних променів. Допускається зберігання тільки у вертикальному положенні – пробками вгору.

RU / Основные правила при работе с растворителями:

- Обязательным является применение индивидуальной защиты: очков, респиратора, перчаток.
- В случае попадания растворителя на открытый участок кожи необходимо немедленно промыть место большим количеством воды.
- Работы проводить в проветриваемом помещении.
- Температура воздуха должна быть (23 ± 2) °C. Повышенная температура, работающие нагревательные элементы или открытый огонь являются запрещенными условиями.
- После завершения работ все емкости необходимо плотно закрыть и поставить в проветриваемое место подальше от солнечных лучей. Допускается хранение только в вертикальном положении – пробками вверх.

EN / Main directions when one works with solvents:

- Use of individual means of protective gear is obligatory: glasses, a respirator, gloves.
- If skin contact it is necessary to rinse the contacted area with plenty of water.
- Work in well-aired space.
- The air temperature shall be (23 ± 2) °C. High temperature, heating elements or open flame are prohibited elements.
- After the work is finished all containers shall be tightly closed and set in aired area distantly from sunlight. It is allowed to store only vertically with plugs up.