

UA	Розчинник деароматизований	RU	Растворитель деароматизированный	EN	Odorless solvent
	<p>зовні / всередині приміщень</p> <p>Використовується як аналог уайт-спіриту для розчинення та розведення емалей, лаків, ґрунтовок, масляних фарб, оліф, бітумних та інших матеріалів на органічній основі, а також для очищення інструменту, знежирення металевих та інших поверхонь. Не використовувати для матеріалів на водній основі.</p>		<p>снаружи / внутри помещений</p> <p>Используется в качестве аналога уайт-спирита для растворения и разведения эмалей, лаков, грунтовок, масляных красок, олиф, битумных и других материалов на органической основе, а также для очистки инструмента, обезжиривания металлических и других поверхностей. Не использовать для материалов на водной основе.</p>		<p>exterior / interior</p> <p>It can be used as white spirit analogue. It is intended for diluting of enamels, primers, oil paints, dry oil, bitumen and other Solvent-based products as well as for cleaning tools and removing grease from metal and other surfaces. Do not use with water-based products.</p>
СП / СГ / ВР фасування / фасовка / package	24 місяці 0,5 л		24 месяца 0,5 л		24 months 0,5 l



#### UA / Основні правила при роботі з розчинниками:

1. Обов'язковим є застосування індивідуального захисту: окулярів, респіратора, рукавичок.
2. У разі попадання розчинника на відкриту ділянку шкіри необхідно негайно промити місце великою кількістю води.
3. Роботи проводити у провітрюваному приміщенні.
4. Температура повітря повинна бути  $(23\pm2)$  °C. Підвищена температура, нагрівальні елементи, які працюють, або відкритий вогонь є забороненими умовами.
5. Після завершення робіт всі ємності необхідно щільно закрити і поставити у місце, яке добре провірюється, подалі від сонячних променів. Допускається зберігання тільки у вертикальному положенні – пробками вгору.

#### RU / Основные правила при работе с растворителями:

1. Обязательным является применение индивидуальной защиты: очков, респиратора, перчаток.
2. В случае попадания растворителя на открытый участок кожи необходимо немедленно промыть место большим количеством воды.
3. Работы проводить в проветриваемом помещении.
4. Температура воздуха должна быть  $(23\pm2)$ °C. Повышенная температура, работающие нагревательные элементы или открытый огонь являются запрещенными условиями.
5. После завершения работ все емкости необходимо плотно закрыть и поставить в проветриваемое место подальше от солнечных лучей. Допускается хранение только в вертикальном положении – пробками вверх.

#### EN / Main directions when one works with solvents:

1. Use of individual means of protective gear is obligatory: glasses, a respirator, gloves.
2. If skin contact it is necessary to rinse the contacted area with plenty of water.
3. Work in well-aired space.
4. The air temperature shall be  $(23\pm2)$  °C. High temperature, heating elements or open flame are prohibited elements.
5. After the work is finished all containers shall be tightly closed and set in aired area distantly from sunlight. It is allowed to store only vertically with plugs up.